





Perdita di appoggio della trave principale in un edificio monopiano prefabbricato con trave principale trasversale




























Crisi della forcella in testa ai pilastri per martellamento della trave in un edificio monopiano prefabbricato con trave principale trasversale



