

## SELEZIONARE LA MATERIA PRIMA DEL GUANTO

MATERIE PRIME CARATTERISTICHE	LATTICE NATURALE	NEOPRENE	NITRILE	PVC
<b>Punti forti</b>	<p>Eccellente flessibilità e resistenza allo strappo.</p> <p>Buona resistenza a numerosi acidi e chetoni.</p>	<p>Resistenza chimica polivalente: acidi, solventi alifatici.</p> <p>Buona resistenza alla luce solare e all'ozono.</p>	<p>Ottima resistenza all'abrasione e alla perforazione.</p> <p>Ottima resistenza ai derivati da idrocarburi.</p>	<p>Buona resistenza agli acidi e alle basi.</p>
<b>Precauzioni d'uso</b>	<p>Evitare il contatto con oli, grassi e derivati da idrocarburi.</p>	<p>Evitare il contatto con oli, grassi e derivati da idrocarburi.</p>	<p>Evitare il contatto con solventi contenenti chetoni, con acidi ossidanti e con prodotti organici azotati.</p>	<p>Debole resistenza meccanica. Evitare il contatto con solventi contenenti chetoni e con solventi aromatici.</p>

Tipi di aggressioni	Più è lunga la striscia di colore, maggiore è la resistenza della materia all'aggressione considerata.			
Abrasioni	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
Taglio	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
Strappo	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
Perforazione	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
Oli e grassi	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
Idrocarburi	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
Acidi	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
Solventi non chetonici	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
Solventi chetonici	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
Detergenti, detersivi	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>

Queste tabelle forniscono delle indicazioni generali. Per ulteriori precisazioni, consultare le tabelle di resistenza meccanica e chimica

## LA TABELLA DI RESISTENZA CHIMICA

[illegible]

Questa tabella dà solo delle indicazioni generali. Bisogna tenere conto del fatto che la resistenza di un guanto dipende da fattori quali la natura esatta del prodotto chimico, la temperatura, la concentrazione, lo spessore del guanto, il tempo di immersione, ecc.

**Si consiglia di effettuare un test preliminare per determinare se il quanto è adatto alle condizioni di utilizzo effettive.**

++ **Eccellente** Il guanto può essere utilizzato a **contatto prolungato** con il prodotto chimico (nel limite del tempo di passaggio)\*  
 + **Buono** Il guanto può essere utilizzato a **contatto intermittente** con il prodotto chimico (per una durata totale inferiore al tempo di passaggio)\*

= **Medio** Il quanto può essere utilizzato contro gli **schizzi** del prodotto chimico.

- **Sconsigliato** L'uso di questo quanto non è consigliato.

\* Per ulteriori informazioni scheda prodotto e Guida di resistenza chimica disponibile su richiesta al nostro Servizio Clienti

■ Lattice naturale ■ Neoprene ■ Nitrile ■ Vinile (PVC)